



Bild 30

**Kerbe an Kurbelwellenriemenscheibe und Balken am Steuergehäuse
beim Motor 20 E.**