

Einstellungsmarkierungen 1. Zyl OT (Zündzeitpunkt)

- Nockenwellenrad: der Körnerpunkt muss mit der Markierung im Nockenwellenstützblech fluchten
- Kurbelwelle: Mitnehmerzapfen vom Steuerkettenrad muss in 12:00 Position sein
- Nockenwellenrad, Kontrolle von oben: der Mitnehmerzapfen der Nocke ist in 12:00 Position

